


ĶĒŽU STROPJU BRĀĶĒŠANA

Vizuāli pārbaudiet stropes pirms katras lietošanas reizes !
Nelietojiet stropes, ja konstatējat sekojošo:



Pārslodze,
izliekumi,
deformācija



Nav marķējuma.
Marķējums nav
salasāms



Āķa aizslēgs
nenotur āķi
aizvērtu



Savienojuma pirksts
neturas vietā (nolietojums)



Savienojuma pirksts
neturas vietā
(bojāts sprostgredzens)



Pārslodzes
izraisīta gredzena
deformācija



Iegriezumi, robi,
izdrupumi, plaisas



Nepareizas
stropēšanas
izraisīta
deformācija



Korozijas rezultātā
metāla virsma nav
gluda



Metināta šuve.
Celšanas komponentu
metināšana nav atļauta !



Bojāts āķa aizslēgs, vai
tā nav vispār.



Lokāls izdilums
pārsniedz 10%