


Edijs Šmagris

03.12.2018., Rīga



3D uzņēmumu praktiskā pieredze – darba vides izaicinājumi



RĪGAS STRADIŅA
UNIVERSITĀTE



Riska faktori

Darba vides izaicinājumi atkarīgi no noteiktā 3D drukas veida.

- 3D drukas iekārta
- Materiāls
- Vide




3D printeris



Materiāli

- ABS
- PLA
- HIPS
- ASA
- PETG
- UV gaismā cietējoši sveķi
- IPA
- Pulveri



Individuālie aizsardzības līdzekļi

- Cimdi
- Adevkāti darba piederumi atkarībā no 3D drukas veida
- Aizsargbrilles
- Respirātors
- Specializēts apģērbs

Vide

- Telpas izmērs un izkārtojums
- Vieta, kur novietots 3D printeris un nepieciešamās palīgierīces
- Ventilācija



Paldies par uzmanību !!!