


Situācija
Poligrāfijas un tekstilizstrādājumu
ražošanas nozarē
VDI vērtējumā




VALSTS DARBA INSPEKCIJA


Apsekojumi poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē




Iesniegumi poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē




Nereģistrēti nodarbinātās poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē -2010.-2011. gadā



Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika uz 30.11.2011.



Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarēs uz 30.11.2011.




- Veicot darbu pie presēšanas iekārtas, cietušais ieraudzīja, ka uz iekārtas siksna ir linšķiedras atlikumi. Neapturot presēšanas iekārtu, mēģināja to noņemt. Cimds aizķērās un tika ievainoti pirksti;
- Darbiniece mainīja šujmašīnai diegus ar pincetes palīdzību. Pincete nokrita, to ceļot, nejauši tika nospiests šujmašīnas pedālis. Tā kā cietušās roka atradās šujmašīnas darba zonā, labās rokas īkšķis tika traumēts;
- Uz adīšanas mašīnas tika uzstādītas diegu spoles. Lai nostiprinātu spoļu veltņa stiprinājuma mezglu ar savilkšanas bultskrūvēm, cietušais uzkāpa uz iekārtas, kura atradās 135 cm augstumā no grīdas. Zaudēja līdzsvaru. Izmeklēšanas gaitā tika konstatēts, ka bultskrūve pievilkšanas laikā pārlūza, kas arī bija par iemeslu līdzsvara zaudēšanai.

Darbā notikušie nelaimes gadījumi poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarēs-poligrāfija



- Tā kā uzsākot darbu, prese neiedarbojās, lūka palika atvērtā stāvoklī. Cietušais sāka aplūkot lūkas iekšpusi, roka atradās uz atvērtās lūkas. Prese pēkšņi iedarbojās, lūka aizvērās, cietušajam tika saspiesti pirksti;
- Darbiniece pārvietojot grāmatas no veikala uz noliktavu, pa trepēm, paslīdēja kāja, zaudēja līdzsvaru un nokrita;



Pārbaudes mērķis:


- **Pārbaudīt darba apstākļus tekstilrūpniecības izstrādājumu ražošanas (C13) un poligrāfijas (C18) nozarēs;**
- **pievērst uzmanību darba aprīkojumam - aizsargmehānismu esamībai un to lietošanai;**
- **pievērst uzmanību individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai;**
- **darba vides risku novērtēšanai uzņēmumā;**
- **aktualizēt darba devēju uzmanību darba aizsardzības jautājumiem.**

Tematiskā pārbaude poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē 2011


Nodarbināto skaits uzņēmumos	Apsekoto poligrāfijas uzņēmumu skaits	Apsekoto tekstilizstrādājumu uzņēmumu skaits	Apsekoto uzņēmumu skaits (%)
mazāk par 5 nodarbinātajiem	20 (13%)	18 (11%)	38(24 %)
no 6 līdz 20 nodarbinātajiem	34 (22%)	24(15%)	58(37 %)
no 21 līdz 50 nodarbinātajiem	16 (10%)	24(15%)	40(25 %)
vairāk par 50 nodarbinātajiem	8(5%)	14 (9%)	22(14 %)
Kopā:	78 (49%)	80 (51%)	158(100 %)

Pārkāpumi	Tekstils	Poligrāfija	Kopā
Rīkojumu skaits	62 (39%)	55 (35%)	117 (74 %)
Pārkāpumu skaits rīkojumos	343 (49%)	353 (51%)	696 (100%)
Sodu skaits	4	3	7
Sodu summa (Ls)	612,-	100,-	712,-


Uzņēmumā ir darba aizsardzības speciālists




Uzņēmumā ir veikts risku novērtējums




Risku novērtēšanā ir iesaistīti darbinieki




Uzņēmumā ir veikti fizikālo un ķīmisko riska faktoru mērījumi




Ķīmiskajā vielām un maisījumiem ir DDL



Sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns




Darba aprīkojuma kustīgās daļas norobežotas




Rotējošā iekārta virs galvas var apdraudēt garus cilvēkus







Darbinieki nodrošināti ar palīgierīcēm smaguma pārvietošanai






Smagumu pārvietošanai tiek izmantoti ratiņi






Darbiniekiem ir veiktas obligātās veselības pārbaudes



Darba vietā tiek nodrošināta drošības zīmju lietošana



Darba vidē nodrošināta drošības zīmju lietošana (dažas gan būtu jāatjauno)



Darba vidē nodrošināti ugunsdzēsamais aparāts, tā atrašanās vieta apzīmēta ar drošības zīmi un blakus novietota instrukcija aparāta lietošanai





Griezējiekārta (zāģis) nav nodrošināta ar drošības zīmi, kas brīdina par bīstamību iekļūt iekārtas bīstamajā zonā, kā arī trūkst drošības zīme par austiņu lietošanas nepieciešamību



Kārtība darba vietā nav viena no uzņēmuma prioritātēm





Grīdas segums šūšanas cehā ir nelīdzens, tādejādi nodarbinātie ir pakļauti pakļūšanas un pakrišanas riskam



Grīdas segums šūšanas cehā ir nelīdzens, tādejādi nodarbinātie ir pakļauti pakļūšanas un pakrišanas riskam













Paldies par uzmanību!