


**Situācija metālapstrādes
nozares uzņēmumos
Valsts darba inspekcijas
vērtējumā
2013. gadā**


Inese Sūna
Darba aizsardzības nodaļa




Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits līdz 25.10.2013. salīdzinājumā ar šo periodu 2011. un 2012. gadā



* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.




Līdz 25.10.2013 notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm salīdzinājumā ar šo periodu 2012. gadu




2013. gadā notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm

2012. gadā notikušo un VDI izmeklēto letālo nelaimes gadījumu skaits sadalījumā pa nozarēm




Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē līdz 25.10.2013.
salīdzinājumā ar kopējo nelaimes gadījumu skaitu šajā periodā 2011. un 2012. gadā




* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.


Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits metālapstrādes nozarē līdz 25.10.2013
salīdzinājumā ar šo periodu 2011. un 2012. gadā



* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.




* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.



* Par 2013. gadu grafikā norādīti operatīvie dati.

2013. gadā darbā notikušo nelaimes gadījumu metālapstrādes nozarē cēloņi



Tematiskā pārbaude
metālapstrādes nozares uzņēmumos
2013. gadā



VALSTS DARBA INSPEKCIJA

Pārbaudes mērķi:

- izvērtēt reālo situāciju metālapstrādes nozares uzņēmumos;
- pievērst darba devēja uzmanību darba aizsardzības jautājumiem, darbinieku drošībai un veselībai darbā, mazinot nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu risku.
- pārbaudīt individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, darba aprīkojuma aizsargmehānismu esamību, darba vides risku novērtēšanu, darbinieku apmācību uzņēmumā u.c.


Tika veiktas pārbaudes šādās uzņēmējdarbības nozarēs: C24 Metālu ražošana; C25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas; C27 Elektrisko iekārtu ražošana; C28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana; C29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana; C30 Citu transportlīdzekļu ražošana; G46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus, motociklus.


Uzņēmumi tika apsekoti, jo:	Apsekoto uzņēmumu skaits	Apsekoto uzņēmumu skaits (procentos)
iepriekš nav apsekoti	58	42%
notikuši nelaimes gadījumi darbā	15	11%
piemēroti administratīvie sodi, izsniegti rīkojumi, apturētas iekārtas	64	47%
Kopā:	137	100%


Apsekoto uzņēmumu skaits	137
Rīkojumu skaits	86
Kopējais pārkāpumu skaits rīkojumos	368
Administratīvo sodu skaits (t.sk. brīdinājumi)	8
Kopējā sodu summa (Ls)	5 925
Brīdinājums par personas vai objekta darbības apturēšanu	1

Apsekoto uzņēmumu skaits pa nozarēm: C24-8; C25-103; C27-1; C28-14; C29-6; G46-5.

Nodarbināto skaits uzņēmumos	Apsekoto uzņēmumu skaits	Apsekoto uzņēmumu skaits (procentos)
mazāk par 5 nodarbinātajiem	36	26%
no 6 līdz 20 nodarbinātajiem	42	31%
no 21 līdz 50 nodarbinātajiem	27	20%
vairāk par 50 nodarbinātajiem	35	23%
Kopā:	137	100%















Cietušais kopā ar kolēģiem (montētājiem) turpināja iepriekšējās dienās iesākto darbu – taisnstūra tvertnes ar slīdošo grīdu montāžu. Darbs tika veikts apmēram 9 metru augstumā. Strādājot augstumā, darbinieki atradās uz paštaisītas dēļu konstrukcijas. Dēlis, uz kura atradās cietušais, ielūza un darbinieks nokrita no 9 metru augstuma, kā rezultātā gāja bojā.

Dēļu klājums nebija norobežots ar margām. Tāpat, lai novērstu kritiena risku, netika lietoti citi kolektīvie aizsardzības līdzekļi. Veicot nelaimes gadījuma vietas apskati, tika konstatēts, ka dēļi pa kuriem pārvietojās darbinieki bija ap 3 cm biezi un 15 cm plati.

Cietušā vecums – 61 gads un darba stāžs – 11 mēneši.

Cēloņi:

- Drošības aprīkojuma trūkums;
- Darbinieka apmācības/instruēšanas neveikšana;
- Darbs alkohola reibumā (2,61‰).



Ielūzušo dēļu gabali

Nelaimes gadījuma vieta, kur pēc kritiena atradās bojā gājušais

Presētājs metālapstrādes cehā uzsāka darbu pie preses. Pirms darbu uzsākšanas viņš pārgērbās – uzvilka darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus, tajā skaitā dzirdes aizsardzības līdzekļus, brilles, cimdus un apavus.

Darba gaitā presēšanas iekārta apstājās, jo bija iestrēgusi metāla lente. Darbinieks piegāja pie preses un nolēma ar roku lenti palabot. Lai to veiktu, viņam bija jāpārslēdz prese uz manuālo režīmu, bet presētājs kļūdījās, atstājot presi automātiskajā režīmā. Steidzoties palabot lenti, neizmantoja metāla lauzni un neizslēdza presi, bet iebāza roku preses darbības zonā un tajā brīdī notika preses sitiens, kā rezultātā darbinieks guva smagu rokas traumu.

Cietušā darbinieka vecums – 26 gadi un darba stāžs – 5 gadi.

Cēloņi:

- Darba drošības noteikumu, instrukciju neievērošana.

Metālapstrādes nozarē darbā notikušais nelaimes gadījums ar smagām traumām (2012)




No iecirkņa priekšnieka virpotājs saņēma darba uzdevumu – apvirpot detaļas - arkla ass ārējo detaļu. Darbinieks ievietoja metāla sagatavi virpas patronā un to nostiprināja ar pašizgatavota turētāja palīdzību. Virpošanas laikā detaļai izveidojās konuss. Virpotājs turpināja apstrādāt detaļu ar smilšpapīra lentu, apliekot to apstrādājamai detaļai (lentas garums ap 50 cm).

Slīpēšanas laikā smilšpapīra lenta aizķērās aiz kāda nelīdzenuma uz detaļas un smilšpapīra lentu sāka tīt virsū detaļai, aizķerot līdz virpotāja darba cimdu un darba apģērba piedurkni. Cietušais guva smagu rokas traumu.

Cietušā darbinieka vecums – 65 gadi un darba stāžs – 19 dienas.

Cēloņi:

- Nepareiza darba metožu izvēle;
- Darba aizsardzības instrukcijas neievērošana;
- Nepilnīgs darba vides risku novērtējums;
- Darba aprīkojums bez aizsarga.



Detaļas virpojamā daļa

Lentas platums

Smilšpapīra lente





A large, light gray stylized smiley face is centered on the page. It features two thick, curved lines for eyes and a solid gray circle for a mouth. The text "Paldies par uzmanību!" is superimposed on the left eye area.

Paldies par uzmanību!