




SIA Skurstenmeistars



Darbības virzieni

Skursteņu tīrīšana



Darbības virzieni

Keramikas dūmvadi



Darbības virzieni

Metāla dūmvadi



Darbības virzieni

Oderēšana




Darbības virzieni

Ķieģeļu dūmvadi



Darbības virzieni

Aktu sastādīšana


 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu
 tehniskā sāvokļa pārbaudes akts**
 Akts Nr. 75443

Rīga, _____ 2017. gada 9. augusts
 (akta sastādīšanas vieta) (akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Daudzdzīvokļu ēka Daugavpils iela 34, Rīga
Atbildīgā persona	SIA "Rīga namu pārvaldnieks" <small>(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)</small>
Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteplaiču tīrīšanas amatsmeistars Guntis Brakmanis diploms Nr. 4515 prakses sertifikāts Nr. 15-1/7-5/2 LĢ kvalifikācijas apliecība Nr. A-2016-1004 <small>(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai apliecības dokumenta numuru)</small>

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultāti konstatēti:


Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām (norādoti artikuli ar X)		Eksploatācija (norādotie artikuli ar X)	
		atbilst	neatbilst	atļauta	nav atļauta
1.	Jumta grafisko attēlojumu skenē atbilst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	---	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dūmvadu kanāli Nr. ___ X ___ vai mm
 Nr. ___ X ___ vai mm

Ventilācijas kanāli Nr. ___ X ___ vai mm
 Nr. ___ X ___ vai mm

Piezīmes: Skurstenis Nr.3,4,5,6 saremontēts virs jumta daļā
 Skurstenis Nr.1,2 jāremonē virs jumta daļā

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs: _____ Guntis Brakmanis
 (vārds, uzvārds, paraksts)

Akta eksemplāru saņēma: _____
 (atbildīgā persona vārds, uzvārds, paraksts)

Darbības virzieni

Mehāniskās ventilācijas sistēmu tīrīšana

- Virtuves
- Rūpnieciskie objekti
- Sabiedriskie objekti



Veselībai kaitīgi mikroorganismi

- **Kondicionēšana**
 - Uzsildīšana
 - Mitrināšana
 - Sausināšana
 - Sēnīšu organismi
 - Putekļu ērces
- **Slimības**
 - Dažāda tipa alerģijas
 - Leģionāru slimība



Ugunsdrošības noteikumi 238

- 80. p. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra:
 - ne retāk kā reizi piecos gados;
 - ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados
- 91. p. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados
- 94. p. Mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādu ventilācijas sistēmu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā

Darba process



Vizuālā izvērtēšana

Gaisa vadu stāvoķļa novērtēšanai mūsu speciālisti izmanto moderno video tālvadības aparātūru, ar kuras palīdzību tiek noteikta gaisa vada tīrība pirms un pēc tīrīšanas procesa.



Tālvadības digitālā videokamera
gaisa vadu tīrības kontrolei



[Tīrīšana 1](#)

Gaisa vadi pirms/pēc tīrīšanas

✗ PIRMS



✓ PĒC







SIA Skurstenmeistars

Paldies par uzmanību